

## Объекты строительства на контроле

Инспекцией надзора и профилактики Витебского РОЧС проведен мониторинг объектов строительства, капитального ремонта и реконструкции на территории района на соответствие соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Результаты проводимой работы свидетельствуют о недостаточном уровне обеспечения пожарной безопасности строительными организациями (ООО «Славмонолитстрой», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»), работающими на объектах: «Капитальный ремонт ГУО «Кировская средняя школа Витебского района», «Строительство зерноочистительного и сушильного комплекса г.п. Сураж», а именно:

- допускается курение, вне специально отведенных мест;
- места проведения строительных работ не обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно требованиям норм;
- огневые работы проводятся без оформленного наряда допуска.

В целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации руководителям строительных организаций вручены рекомендации.